














観測井地下水調査地点図 (解体工事前)











旧妻沼清掃センター解体工事

環境調査

水質

観測井No.4 (10月)

採取状況

工事名	旧妻沼清掃センター解体工事
工種	環境調査
水質調査	
観測井No.4	
採水状況	
東洋建設株式会社	



旧妻沼清掃センター解体工事

環境調査

水質

観測井No.4 (10月)

採取状況

工事名	旧妻沼清掃センター解体工事
工種	環境調査
水質調査	
観測井No.4	
採水状況	
東洋建設株式会社	



旧妻沼清掃センター解体工事

環境調査

水質

観測井No.4 (10月)

採取状況

工事名	旧妻沼清掃センター解体工事
工種	環境調査
水質調査	
観測井No.4	
採水状況	
東洋建設株式会社	



